


**Armaturenbrett-Schaltplan
Alle Modelle**

- ① Instrumentenbeleuchtungsschalter
- ② Trimmeranzeige
- ③ Drehzahlmesser
- ④ Wassertemperaturanzeige
- ⑤ Voltmeter
- ⑥ Öldruckanzeige
- ⑦ Zubehörschalter
- ⑧ An Trimm/Kippschalterkabel
- ⑨ Hauptkabelstecker
- ⑩ Zündschalter
- ⑪ Trimm/Kippstecker
- ⑫ Schwarz
- ⑬ Hellblau
- ⑭ Dunkelrot
- ⑮ 20 A-Sicherung
- ⑯ Grau
- ⑰ Rot-Dunkelrot
- ⑱ Blau-Weiß
- ⑲ Grün-Weiß
- ⑳ Frei
- ㉑ Gelb-Rot
- ㉒ Braun-Weiß
- ㉓ Signalhorn (falls vorhanden)
- ㉔ Dunkelblau
- ㉕ Hellbraun
- ㉖ Hellbraun-Schwarz
- ㉗ An Leerlaufstartschalter
- ㉘ Zubehörschalter - muß mit einer Sicherung versehen sein, um 30 A nicht zu überschreiten
- ㉙ Aus
- ㉚ Start
- ㉛ An

**Instrument Panel Wiring Diagram
All Models**



DRC3497